



## ORBITALSCHWEISSEN EXPERT

### 1. Zielgruppe

Orbitalschweißer mit großer Erfahrung

### 1. Zulassung / Voraussetzungen

Mindestens drei abgelaufene Bedienerprüfungen und ein abgelaufenes WIG Zertifikat.

### Inhalte

- Weiterführende Schulung in Isometrie und Prozessoptimierung mit Dokumentation
- Behandlung von Oberflächen und Messinstrumente
- Online Useability von Herstellerdatenbanken
- Zwangslagentraining
- Qualitätssicherung

**Dauer: 32 UE**

### Abschluss

Teilnahmebestätigung

